

# 磁性体と磁気回路

## 1 環状鉄心の磁気回路

機械・器具類の中で使われる磁気回路について  
電気回路と比較しながら学んでいく。

### 141 ○ 磁気回路と電気回路の対応

磁気回路を考える上で、今まで学んだ  
電気回路と比べながら考えたこと。

磁気回路	電気回路
起磁力 $NI [A]$	起電力 $E [V]$
磁束 $\phi [Wb]$	電流 $I [A]$
磁気抵抗 $R_m [H]$	電気抵抗 $R [\Omega]$
透磁率 $\mu [H/m]$	導電率 $\sigma [S/m]$

↑ 透磁率の逆数  
↓  $\sigma \times \mu$  電気を通しやすさ

### ○ 起磁力と磁気抵抗

起電力 ... 電流の原動力 (電圧と同じ意)  
 起磁力 ... 磁束の原動力、 $F_m$  として表す ...

電気抵抗  $R = \frac{E}{I}$  (オームの法則)

↓ 同様にして

磁気抵抗  $R_m = \frac{NI}{\phi}$  → 磁束の通りやすさを示す値  
(単位:  $H^{-1}$  [毎ヘルシー])

(表のとおり、導電率と対応するのは透磁率)  
 (よって透磁率 = 「磁気を通しやすさ」と言える)


## ○ 透磁率と比透磁率

色々な物質ごと透磁率 $\mu$  (磁気の通りやすさ)は異なる。  
特に真空・空気の透磁率を $\mu_0$  (3.0-10)と表す。

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ [H/m]}$$

また、ある物質の透磁率 $\mu$ と真空の透磁率 $\mu_0$ との比を、  
比透磁率 $\mu_r$ という。

※ 比透磁率 $\mu_r$  ... 真空と比べ磁気を通しやすさ。




磁性体 ... 強: 磁石にくく  
 常: にくくが弱い  
 反: にくくない。

# 電磁誘導と電磁エネルギー

## II 電磁誘導

### ○ 電磁誘導

※ 磁束密度の復習



磁極から出る仮想の線... 磁束(Φ)と呼ぶ  
 $1m^2$ あたりの磁束(Φ)の本数 = 磁束密度(B)  
 $A[m^2]$  " =  $B \cdot A [wb] =$  磁束

(注) 図の通り磁極から近いと磁束(多)  
 遠いと磁束(少)


→ 磁石を近づけたり遠ざけたりすると磁束が変化する。

### 電磁誘導


... コイルを貫く磁束が変化すると、  
 その変化を妨げようとコイルに電圧が生じ、電流が  
 流れる現象。

※ 電磁誘導の流れ

① コイルを磁束が貫いている → ② コイルを貫く磁束が変化する。




特に何も  
起らない



← 貫く磁束が減った。  
 ↓ 磁石を遠ざける。

③ 磁束の変化を妨げる様 電圧・電流が生じる



← 減った分の上向き磁束を  
 増やすように電流が生じる。

ここで生じる 電圧... 誘導起電力  
 電流... 誘導電流 という

(確認)

誘導電流は  
 磁束の変化を打ち消す向きに流れる

→ レンツの法則 という。




## ○ 誘導起電力の大きさ

「レンツの法則」は電磁誘導によって発生する誘導起電力の向きに関するもの。

誘導起電力の大きさは以下の要素が関係する。

### ① 磁束の変化が大きい



磁束がいくつ変化(増加・減少)したかという点。

$$\Phi_2 - \Phi_1 \xrightarrow{\text{この変化量}} \Delta\Phi \text{ [テスラ・ワイ]} \text{と表現する。}$$

(重要) これから先、 $\Delta$ (デルタ)がくと変化量を示す。

∴  $\Delta\Phi$  が大きいほど誘導起電力は大きくなる。(比例関係)

### ② 短時間で磁束が変化する

①の変化にかかった時間が短いほど発生する起電力が大きい。



変化にかかった時間は

$$t_2 - t_1 \xrightarrow{\text{この変化量}} \Delta t \text{ [テスラ・ティ]} \text{と表現する。}$$

∴  $\Delta t$  が小さいほど誘導起電力は大きくなる(反比例関係)

### ③ コイルの巻数

磁束を受けるコイルの巻数  $N$  が多いと発生する起電力が大きい。

∴  $N$  が大きいと誘導起電力は大きくなる(比例関係)

まとめ

誘導起電力  $V$  の大きさについて

- ・磁束の変化  $\Delta\phi$  に比例し、
- ・変化にかかった時間(秒)  $\Delta t$  に反比例し、
- ・巻き数  $N$  に比例する。

従て

$$\text{誘導起電力 (V)} = N \left| \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \right| \quad [\text{単位: V (ボルト)}]$$

「ファラデーの法則」


絶対値です。  
(必ず正の値)

確認

電磁誘導に関する法則

- ① ファラデーの法則で誘導起電力の大きさを求める。
- ② レンツの法則でその向きを求める。

練習



面積  $S(\text{m}^2)$  の 1 巻きコイルを抵抗  $R$  とつながれた。

コイルを磁界の中に垂直に置き、磁束密度  $B$  を

グラフの様に変化させた。誘導起電力の向き (a・b) と

大きさを求めよ。

解) 磁束は上向きに増加している。

レンツの法則より磁束の増加を打ち消す

「下向き」に磁束が発生する様、誘導起電力が起る。


右ねじの法則より向きは b

$$\begin{aligned} \text{求めよう大きさ } V &= N \left| \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \right| \\ &= 1 \cdot \left| \frac{B_0 \cdot S}{T - 0} \right| \\ &= \frac{B_0 \cdot S}{T} \end{aligned}$$


$\phi$  は  $S\text{m}^2$  中の磁束  
 $B_0$  は  $1\text{m}^2$  中の "  
よって...  $\Delta\phi = B_0 \cdot S$

## ○ 直線状導体の誘導起電力

磁束密度  $B(T)$  中で、速さ  $u(m/s)$  で垂直に  
移動する長さ  $l(m)$  の直線状導体  
に発生する誘導起電力は？



別の状態だと斜線部を1つのコイルと考えればよい。  
移動前のコイル面積を  $S(m^2)$  とする。



面積の変化量  $\Delta S = u \cdot \Delta t \times l$

磁束は面積  $\times$  磁束密度なので

$\Delta t$  秒間の磁束の変化量  $\Delta \Phi = B \times \Delta S = B \times u \times \Delta t \times l$

$$\begin{aligned} \text{誘導起電力の大きさ } V &= N \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| \\ &= 1 \cdot \left| \frac{B \cdot u \cdot \Delta t \cdot l}{\Delta t} \right| \\ &= B l u \end{aligned}$$

まとめ 直線状導体に発生する誘導起電力

$$V = \underbrace{B}_{\text{磁束密度}} \times \underbrace{l}_{\text{長さ}} \times \underbrace{u}_{\text{速さ}(m/s)} \quad (\text{単位: } V)$$




## ○ 磁束とコイルの面の角度.



円形であっても直線状でも  
磁束  $\Phi = B \cdot S$


ただし、磁束とコイルの面が垂直でない場合.

$\Phi = B \cdot S$  とはならないので注意.



磁束密度 B とコイルの面が角度  $\theta$  と  
なしているとすると.

↓ 横から見ると



コイルの面 S のうち、B と垂直な成分は 赤点線部 x

$$\cos \theta = \frac{x}{S}$$

$$\therefore x = S \cos \theta$$

B と垂直な成分で考えると  $\Phi = B \cdot x = B \cdot S \cdot \cos \theta$

\*  $\theta$  のとり方を変えると.



B のうち コイルの面 S と垂直な成分は  
赤線部 x

$$\sin \theta = \frac{x}{B}$$

$$\therefore x = B \sin \theta$$

コイルの面 S と垂直な成分で考えると  $\Phi = x \cdot S = B \cdot S \cdot \sin \theta$ .



まとめ 磁束とコイルの面に角度がついている場合

↑ ↑ 2つが垂直になる成分を考慮して  
Φ の値を作る.

その上で  $v = N \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right|$  にあてはめる.

2 インダクタンス

○ 自己誘導と自己インダクタンス



確認) コイル自身を流れる電流の変化によって誘導起電力が起る ⇒ **自己誘導** という


この誘導起電力の大きさは...

$$V = L \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right| = N \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right|$$

電流の変化  
時間の数  
自己インダクタンス (自己誘導のしやすさ) → 単位: H (ハンリー)  
(コイルによって変わる)

この式から  $L = \frac{N \Delta \Phi}{\Delta I}$   
問題によって L が与えられない時、Φ を使って計算する。





巻数  $N$ , 長さ  $l$  (m), 断面積  $S$  (m<sup>2</sup>) のソレノイドに電流  $I$  (A) が流れている。透磁率  $\mu$  (H/m) とし問題に答えなさい。

(1) 発生する磁界の大きさは?

ソレノイドの場合  $H = nI$

1mあたりの巻数  $n = \frac{N}{l}$

$$\text{よって } H = \frac{N}{l} \cdot I \text{ (A/m)}$$

(2) コイルを貫く磁束は?

$$\Phi = BS, \quad B = \mu H \text{ である}$$

$$\Phi = \mu HS,$$

$$= \mu \cdot \frac{N}{l} \cdot I \cdot S \text{ (Wb)}$$

$$= \frac{\mu N I S}{l} \text{ (Wb)}$$

(3) コイルを流れる電流が  $\Delta t$  秒間で  $\Delta I$  (A) だけ増加した。

このときコイルに発生する誘導起電力  $V$  の大きさを

$V = X \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right|$  の形で表せ。

(注)  $V = L \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right|$  は  $L$  (自己インダクタンス) が与えられているので使えぬ。

$V = N \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right|$  を用いる。

$\mu, N, S, l$  は変化しない値なので

$$(2) \text{より } \Delta \Phi = \frac{\mu N S}{l} \cdot \Delta I$$

$$\therefore V = N \cdot \frac{\mu N S}{l} \cdot \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right| \text{ (V)}$$

$$= \frac{\mu N^2 S}{l} \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right| \quad L \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right| \text{ と比べると... (4)}$$

(4) コイルの自己インダクタンスを  $L$ ;  $N, S, l$  で表せ

$$V = L \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right| \text{ を (3) と比べると}$$

$$L = \frac{\mu N^2 S}{l} \text{ (H)}$$


↓ コイルの素材・形から自己インダクタンスが分かる。

$$\text{自己インダクタンス } L = \frac{\mu \cdot N^2 \cdot S}{l} \text{ (H・ハンリー)}$$

$\mu$ : 透磁率  $N$ : コイル巻数  $S$ : コイル断面積 (m<sup>2</sup>)


$l$ : コイル長 (m)

○ 相互誘導と相互インダクタンス



- ① 1次コイルに電流が流れると  
磁界が発生する。  
磁束が2次コイルに及ぶ

↓ Δt秒で1次コイルの電流がΔI<sub>1</sub>が増えたと...



- ② 1次コイルを流れる電流の変化によって  
2次コイルに誘導起電力が生じる。  
(磁束変化を打ち消す向き)

確認 1次コイルの電流変化で  
2次コイルに誘導起電力が生じる ⇒ 相互誘導 という


この誘導起電力の式で...

$$V = M \left| \frac{\Delta I_1}{\Delta t} \right|$$

1次側の電流変化量

相互インダクタンス(相互誘導のしやすさ) ... 単位: H (ハンリー)

## 練習



(1) 1次コイルを流れる電流によって生じる磁界の大きさ \$H\$ (A/m) は?

ソレノイドに発生する磁界の大きさ \$H = nI\$  
 $\therefore H = \frac{N}{l} \cdot I$  (A/m)

1mあたりの巻数

(2) コイルを貫く磁束 \$\Phi\$ (wb) は?

$$\Phi = BS = \mu HS = \frac{\mu N_1 I S}{l} \text{ (wb)}$$

(3) \$\Delta t\$ 秒間で1次コイルの電流が \$\Delta I\$ (A) 変化した。  
 2次コイルに発生する誘導起電力 \$V\$ (V) を \$X \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right|\$ の形で表せ。

$$\begin{aligned} V &= N_2 \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| \\ &= N_2 \frac{\mu N_1 S}{l} \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right| \\ &= \frac{\mu N_1 N_2 S}{l} \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right| \end{aligned}$$

(4) 2次コイルの相互インダクタンス \$M\$ (H) を \$\mu, N, S, l\$ で表せ。

$$V = M \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right| \text{ なので (3)より}$$

$$M = \frac{\mu N_1 N_2 S}{l} \text{ (H)}$$

2つのコイルの素材・形から相互インダクタンスが分かる。

$$\text{相互インダクタンス } M = \frac{\mu \cdot N_1 \cdot N_2 \cdot S}{l} \text{ (H:ヘンリー)}$$

\$\mu\$: 透磁率, \$N\_1\$: 1次コイル巻数,


\$N\_2\$: 2次コイル巻数, \$S\$: コイル断面積 (m²)

\$l\$: 磁路の長さ (m)



## ○ 自己インダクタンス と 相互インダクタンス

自己・相互インダクタンスの関係を確認する。



左の様な2つのコイルを考える。

1次コイルの自己インダクタンス...  $L_1$ 2次コイルの自己インダクタンス...  $L_2$  とすると

$$L_1 = \frac{\mu N_1^2 S}{l} \text{ (H)}, \quad L_2 = \frac{\mu N_2^2 S}{l}$$

また、相互インダクタンス  $M$  は

$$M = \frac{\mu N_1 N_2 S}{l} \text{ である。}$$


$$\begin{aligned} \therefore M^2 &= \frac{\mu^2 N_1^2 N_2^2 S^2}{l^2} \\ &= \frac{\mu N_1^2 S}{l} \cdot \frac{\mu N_2^2 S}{l} \\ &= L_1 \cdot L_2 \end{aligned}$$

$$\text{従って } \boxed{M = \sqrt{L_1 \cdot L_2}} \leftarrow \begin{array}{l} \text{1次コイルの磁束が全て} \\ \text{2次コイルを貫く (理想的な状態)} \end{array}$$

**練習** 上記回路において。- 1次コイルの自己インダクタンス  $L_1 = 4 \text{ mH}$ 。- 2次コイルの " "  $L_2 = 9 \text{ mH}$  である。相互インダクタンス  $M [\text{mH}]$  はいくらか。

$$M = \sqrt{4 \cdot 9} = 6 \text{ [mH]}$$

しかし、実際、所...



漏れ磁束があるため

$$M < \sqrt{L_1 L_2} \text{ となる.}$$


2つの値の比  $\frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}$  で漏れ磁束の程度が表せる.

漏れ磁束の程度を結合係数( $k$ )という.

$$\text{結合係数 } k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}$$

↑ 漏れ磁束が増えるほど小さくなる.

練習



1次コイル, 2次コイルの自己インダクタンスが

$$L_1 = 30 \text{ mH}, L_2 = 240 \text{ mH}$$

結合係数  $k$  が 0.1 のとき,

相互インダクタンス  $M$  を求めなさい.

$$\text{解) } M = k \sqrt{L_1 \cdot L_2}$$

$$= 0.1 \cdot \sqrt{30 \cdot 240} \quad \leftarrow \text{ mH 単位なので}$$

$$= 8.49 \text{ (mH)}. \quad \text{計算結果も mH.}$$

## ○ 合成インダクタンス

複数のコイルを接続した時.

その全体のインダクタンスを **合成インダクタンス** という

合成インダクタンスの求め方は **合成抵抗** と同じ


※ コイルを **直列接続** した場合.



合成インダクタンス  $L$

$$L = L_1 + L_2 + \dots \quad (\text{単位: H})$$

※ コイルを **並列接続** (下場合)



合成インダクタンス  $L$

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots \quad (\text{単位: H})$$


↑ 和分の積も使える (コイルが2つの時)

$$L = \frac{L_1 \times L_2}{L_1 + L_2} \quad (\text{H})$$

## ○ コイルの直列接続 (相互誘導がからむ場合)

相互誘導がからむコイルの直列接続は2通りある.


① **和動接続** ... コイルに生じる磁束の向きが **同じ**



$L_1$  を通る磁束 ( $\phi_1 + \phi_2$ )

$L_2$  " ( $\phi_1 + \phi_2$ )

② **差動接続** ... コイルに生じる磁束の向きが **逆**



$L_1$  を通る磁束 ( $\phi_1 - \phi_2$ )

$L_2$  " ( $\phi_2 - \phi_1$ )



②和動接続と差動接続での  
合成インダクタンスの違いを確認する。

(確認) 誘導起電力の表し方。

$$\rightarrow e = N \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| \dots \textcircled{1} \text{ファラデーの法則}$$

$$= L \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right| \dots \textcircled{2} \text{自己誘導}$$

$$= M \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right| \dots \textcircled{3} \text{相互誘導}$$

$$\textcircled{1} \cdot \textcircled{2} \text{より } L \frac{\Delta I}{\Delta t} = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \therefore L = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta I}$$

$$\textcircled{1} \cdot \textcircled{3} \text{より } \left. \begin{array}{l} L_1 \text{側} \\ L_2 \text{側} \end{array} \right\} \begin{array}{l} M \frac{\Delta I_1}{\Delta t} = N_1 \frac{\Delta \Phi_2}{\Delta t} \therefore M = N_1 \frac{\Delta \Phi_2}{\Delta I_1} \\ M \frac{\Delta I_2}{\Delta t} = N_2 \frac{\Delta \Phi_1}{\Delta t} \therefore M = N_2 \frac{\Delta \Phi_1}{\Delta I_2} \end{array} \right) \text{2通りの表し方。}$$

和動接続の合成インダクタンス  $L$

$$L = N_1 \frac{(\Phi_1 + \Phi_2)}{I} + N_2 \frac{(\Phi_1 + \Phi_2)}{I}$$

$$= \underbrace{N_1 \frac{\Phi_1}{I}}_{L_1} + \underbrace{N_1 \frac{\Phi_2}{I}}_{M} + \underbrace{N_2 \frac{\Phi_1}{I}}_{M} + \underbrace{N_2 \frac{\Phi_2}{I}}_{L_2}$$

$$= L_1 + L_2 + 2M$$

差動接続の合成インダクタンス  $L$

$$L = N_1 \frac{(\Phi_1 - \Phi_2)}{I} + N_2 \frac{(\Phi_2 - \Phi_1)}{I}$$

$$= \underbrace{N_1 \frac{\Phi_1}{I}}_{L_1} - \underbrace{N_1 \frac{\Phi_2}{I}}_{M} + \underbrace{N_2 \frac{\Phi_2}{I}}_{L_2} - \underbrace{N_2 \frac{\Phi_1}{I}}_{M}$$

$$= L_1 + L_2 - 2M$$

まとめ

和動接続の合成インダクタンス  $L = L_1 + L_2 + 2M (H)$

差動接続の合成インダクタンス  $L = L_1 + L_2 - 2M (H)$